

2023년도 문화재위원회

제7차 민속문화재분과 회의자료

- 일 시 : 2023. 7. 11.(화) 14:00
- 장 소 : 문화재청 대회의실

문 화 재 위 원 회

제척사유 고지 및 의결방식 안내

1. 「문화재위원회 규정」 제10조에 따라,
 - 위원 또는 그 배우자나 배우자이었던 사람이 해당 안건의 당사자이거나 당사자와 공동권리자 또는 공동의무자의 관계에 있는 경우,
 - 위원이 해당 안건의 당사자와 친족이거나 친족이었던 경우,
 - 위원 또는 위원이 속한 법인(법인의 상근·비상근 임직원 포함)이 해당 안건 당사자의 대리인으로 관여하거나 관여하였던 경우,
 - 위원이 해당 안건에 관하여 용역을 수행하거나 그 밖의 방법으로 직접 관여한 경우,
 - 그 밖에 해당 안건의 당사자와 직접적인 이해관계가 있다고 인정되는 경우 심의·의결에서 제척되며,
 - 위원께서는 제척 사유에 해당하는 경우 스스로 해당 안건의 심의·의결에서 회피하여야 합니다.
 - 제척 사유에 해당하는 데에도 불구하고 회피하지 않은 경우에는 「문화재위원회 규정」 제12조 제5호에 따라 해촉됨을 알려드립니다.
2. 또한 해당 안건의 당사자는 위원에게 심의·의결의 공정성을 기대하기 어려운 사정이 있는 경우 기피신청 할 수 있고, 위원회는 의결로 기피 여부를 결정해야 하며, 이 경우 기피신청 대상 위원은 그 의결에 참여할 수 없습니다.
3. 아울러 「문화재위원회 규정」 제9조 및 「문화재위원회 운영지침」 제7조에 따라 의결 방식은 분과위원장이 거수 또는 기명 투표 중에 선택하여야 하며, 출석위원 과반수의 찬성으로 의결됩니다.
4. 「문화재위원회 운영지침」 제10조에 따라 회의내용은 기록·녹취되며 회의 결과는 공개됨을 알려드립니다.

목 차

【심의사항】

- | | | |
|----|--------------------------------|--|
| 1 | 함양 허삼들 고택 주변 급경사지 정비사업 | |
| 2 | 함양 허삼들 고택 주변 제2종근린생활시설 신축 | |
| 3 | 경주 양동마을 주변 가설건축물(컨테이너) 설치 | |
| 4 | 고창 신재효 고택 주변 이동식 푸드코트 조성 | |
| 5 | 함안 무기연당 주변 공장 증축공사 | |
| 6 | 안동 안동권씨 소등재사 주변 단독주택 신축 | |
| 7 | 안동 하회마을 내 초가가옥 신축 허가사항 변경허가 | |
| 8 | 양주 매곡리 고택 주변 LPG 배관망 시설공사(재검토) | |
| 9 | 홍성 사운고택 주변 마을쉼터 조성 사업 | |
| 10 | 영덕 괴시마을 주변 사방댐 및 계류보전 사업 | |
| 11 | 강릉 선교장 주변 단독주택 신축 허가사항 변경 | |
| 12 | 영덕 무안박씨 회암재사 주변 건축행위 등 허용기준 마련 | |

【검토사항】

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 13 | 남양주 별내 출토 복식 지정 | |
|----|-----------------|--|

【보고사항】

- | | | |
|----|-----------------|--|
| 14 | 현상변경 자체처리 결과 보고 | |
|----|-----------------|--|

심 의 사 항

1. 함양 허삼들 고택 주변 급경사지 정비사업

가. 제안사항

경남 함양군 소재 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」 주변 급경사지 정비 사업을 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」 주변 급경사지 정비가 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1·4구역(이격거리 100~300m)에 해당함
- ※ 제6차 문화재위원회 민속문화재분과위원회(‘23. 6. 13.) : 보류
- 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」
 - 소재지 : 경남 함양군 안의면 허삼들길 11-7
- (3) 신청위치 : 경남 함양군 안의면 당본리 291-1 일원
- (4) 신청내용 : 당분지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업
 - 붕괴위험지역 : 14,000㎡
 - 사업구간 : 360m(정비사업 240m+접속구간 120m)
 - 정비구간 : 240m(피압터널 200m+낙석방지책 40m)

2. 함양 허삼들 고택 주변 제2종근린생활시설 신축

가. 제안사항

경남 함양군 소재 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」 주변 제2종근린생활시설 신축을 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」 주변 제2종근린생활시설 신축이 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 46m)에 해당함
- ※ 제6차 문화재위원회 민속문화재분과위원회회의('23. 6. 13.) : 보류
- 현지조사 후 재검토

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「함양 허삼들 고택」
 - 소재지 : 경남 함양군 안의면 허삼들길 11-7
- (3) 신청위치 : 경남 함양군 안의면 당본리 214-1
- (4) 신청내용 : 제2종근린생활시설 신축(학원-교습소)
 - 부지면적 : 153.0㎡
 - 건축면적/연면적 : 45.0㎡/45.0㎡
 - 건축용도 : 제2종근린생활시설(학원-교습소)
 - 건축구조 : 경량철골조
 - 최고높이 : 5.2m

3. 경주 양동마을 주변 가설건축물(컨테이너) 설치

가. 제안사항

경북 경주시 소재 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 농업용 가설건축물(컨테이너) 설치를 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「경주 양동마을」 주변 농업용 가설건축물(컨테이너) 설치가 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 349m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「경주 양동마을」
 - 소재지 : 경북 경주시 강동면 양동리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 경주시 강동면 양동리 1089-2
- (4) 신청내용 : 가설건축물(컨테이너) 설치
 - 부지면적 : 3,677.6㎡
 - 설치규모 : 18.0㎡(6m×3m)
 - 최고높이 : 2.4m
 - 용도 : 농자재 창고

4. 고창 신재효 고택 주변 이동식 푸드코트 조성

가. 제안사항

전북 고창군 소재 국가민속문화재 「고창 신재효 고택」 주변 이동식 푸드코트 조성에 따른 현상변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「고창 신재효 고택」 주변 이동식 푸드코트 조성이 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 70m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「고창 신재효 고택」
 - 소재지 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 453
- (3) 신청위치 : 전북 고창군 고창읍 읍내리 868-48 일원
- (4) 사업내용 : 이동식 푸드코트 조성
 - 시설규모 : 푸드 트레일러 4대(4.63m×2.52m×1.98m/1대)
 - 운영기간 : 2023. 7월~12월(운영시간 11시~21시까지)
 - 푸드코트 메뉴 : 고창 수박주스, 쌀 삼각김밥, 햄버거/고창 화덕피자/장어 구이, 덮밥, 튀김 등/핫도그, 떡볶기·꼬치, 고창 청보리커피

5. 함안 무기연당 주변 공장 증축공사

가. 제안사항

경남 함안군 소재 국가민속문화재 「함안 무기연당」 주변 공장 증축공사를 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「함안 무기연당」 주변 공장 증축공사가 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 2구역(이격거리 127m)에 해당함
- ※ 제6차 문화재위원회 민속문화재분과위원회의('23. 6. 13.) : 부결
 - 역사문화환경 저해

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「함안 무기연당」
 - 소재지 : 경남 함안군 칠원읍 무기1길 33
- (3) 신청위치 : 경남 함안군 칠원읍 무기리 983-1외 1
- (4) 신청내용 : 공장 증축공사

구분	지자체 허가	위원회 부결 ('23.6.13)	금번 신청(안)
부지면적	1,998㎡	좌 동	좌 동
건축면적	277.27㎡	361.98㎡	329.98㎡
연 면 적	277.27㎡	361.98㎡	329.98㎡
건축용도	공장 2동	공장·사무실 1동	공장
건축구조	일반철골, 경량철골	좌 동	일반철골
최고높이	8.29m(지상 1층)	좌 동	좌 동

6. 안동 안동권씨 소등재사 주변 단독주택 신축

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 안동권씨 소등재사」 주변 단독주택 신축을 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 안동권씨 소등재사」 주변 단독주택 신축이 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 50m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「안동 안동권씨 소등재사」
 - 소재지 : 경북 안동시 와룡면 서동골길 94-26(태리)
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 와룡면 태리 283-1, 283-3
- (4) 신청내용 : 단독주택 신축

구분	신청 (안)	비고
부지면적	586.0m ²	지목(대, 전)
건축면적	97.98m ²	
연 면 적	87.18m ²	주택 72.18m ² /창고 15.0m ²
건축구조	경량철골조	
최고높이	5.852m(지상 1층)	
외부마감	주택(세라믹 사이딩, 스타코, 벽돌), 창고(샌드위치 판넬)	

7. 안동 하회마을 내 초가가옥 신축 허가사항 변경허가

가. 제안사항

경북 안동시 소재 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 초가가옥 신축 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「안동 하회마을」 내 초가가옥 신축 허가사항 변경허가로 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임.
- 동 사업예정지는 국가민속문화재 「안동 하회마을」 지정구역 내에 위치함.
- ※ 제3차 문화재위원회 민속문화재분과위원회의(‘23. 3. 14.) : 원안가결

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「안동 하회마을」
 - 소재지 : 경북 안동시 풍천면 하회리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 안동시 풍천면 하회리 720
- (4) 변경내용 : 초가가옥 신축 허가사항 변경허가

구분	당초 허가내용	변경 (안)
부지면적	281.0m ²	좌 동
건축면적/연면적	42.12m ²	좌 동
건축규모	지상 1층	좌 동
최고높이	4.425m	좌 동
구조	한식목구조	좌 동
담장	싸리나무	좌 동
기초	생석회 잡석다짐 (줄기초)	철근콘크리트 (매트기초)
석축 설치 배수로 설치	-	L=21.0m, H=0.9~1.0m L=14.5m, H=0.2~0.25m

8. 양주 매곡리 고택 주변 LPG 배관망 시설공사(재검토)

가. 제안사항

경기도 양주시 소재 국가민속문화재 「양주 매곡리 고택」 주변 LPG 배관망 시설공사에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「양주 매곡리 고택」 주변 LPG 배관망 시설공사 사업이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1~4구역(문화재구역 연접~500m 이상 이격)에 해당함
- * 제5차 민속문화재분과위원회(2023.5.9.) : 보류
 - 저장탱크의 위치를 재조정하거나 차폐할 수 있는 방안 수립 후 재심의

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「양주 매곡리 고택」
 - 소재지 : 경기도 양주시 남면 매곡리 282-3
- (3) 신청위치 : 경기도 양주시 남면 매곡리 305 일원
- (4) 신청내용 : 마을단위 LPG 보급사업(LPG소형저장탱크 및 배관망 설치)
 - 사업 시설계획

구분	총 세대수	소형저장탱크	개별탱크(0.25t)	주 공급관	세대 공급관
매곡리마을	63세대	2.0ton 1기	29세대	1,514.5m	659.9m
주 공급관			세대 공급관		
심도	최소0.5~1.2 m		심도	최소0.5~1.0 m	
굴착폭	최소0.6~0.8 m		굴착폭	최소0.5~0.8 m	
굴착면적(최소)	1,211.6㎡		굴착면적(최소)	527.9㎡	

○ 문화재 구역별 시설계획

구역 내 세대수	공급관	세대배관	개별탱크(0.25t)
49세대	약 1,514.5m	약 659.9m	개별탱크 : 15세대
1구역	공급관 : 217.6m	세대배관 : 25.9m	개별탱크 : 2세대
2구역	공급관 : 1,284.8m	세대배관 : 628.8m	-
3구역	-	-	개별탱크 : 6세대
4구역	공급관 : 12.2m	세대배관 : 5.1m	개별탱크 : 7세대

9. 홍성 사운고택 주변 마을쉼터 조성 사업

가. 제안사항

충청남도 홍성군 소재 국가민속문화재 「홍성 사운고택」 주변 마을쉼터 조성
에 따른 현상변경 허가 신청 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「홍성 사운고택」 주변 마을쉼터 조성 사업이 문화재 보존에 미
치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 문화재보호구역 및 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등
에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 0~60m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재명 : 국가민속문화재 「홍성 사운고택」
 - 소재지 : 충청남도 홍성군 장곡면 산성리 309
- (3) 신청위치 : 충청남도 홍성군 장곡면 산성리 311, 312, 343
- (4) 신청내용 : 마을쉼터 조성 사업
 - 식재공사 : 소나무 R25~30 10주, 대나무 H1.5xR2 200주,
산벚나무 H4.0xB12 5주 외 42종
 - 시설공사 : 기와파고라 1EA, 평상 3EA, 전통담장 16m, 산석담장 25m,
마을쉼터 안내판 1EA 외 9종
 - 포장공사 : 디딤석포장 250㎡, 전석쌓기(3단) 54m

10. 영덕 괴시마을 주변 사방댐 및 계류보전 사업

가. 제안사항

경북 영덕군 소재 국가민속문화재 「영덕 괴시마을」 주변 사방댐 및 계류보전 사업을 위해 현상변경 허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「영덕 괴시마을」 주변 사방댐 및 계류보전 사업이 문화재 보존에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「국가지정문화재 주변 현상변경 허용기준」 상 4구역(이격거리 260m)으로 행위허가를 신청하였음

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「영덕 괴시마을」
 - 소재지 : 경북 영덕군 영해면 괴시리 일원
- (3) 신청위치 : 경북 영덕군 영해면 괴시리 산 66-5 외 5필지
- (4) 신청내용 : 사방댐·계류보전 사업
 - 사방댐 건설 2개소
 - 계류보전 사업
 - 돌 기슭막이(H=1.2m) 148m 설치
 - 돌 바닥막이(H=1.0m, B=3.0m) 10m 설치
 - 돌 골막이(14.0-10.0-2.5) 설치
 - 작업로 개설(B=3.0m) 90m

11. 강릉 선교장 주변 단독주택 신축 허가사항 변경

가. 제안사항

강원 강릉시 소재 국가민속문화재 「강릉 선교장」 주변 단독주택 신축 현상 변경 허가사항 변경허가 신청한 사항을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재 「강릉 선교장」 주변 단독주택 신축 허가사항 변경이 문화재 주변에 미치는 영향 및 적정성을 심의하고자 하는 사항임
- 동 사업예정지는 「역사문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준」 상 1구역(이격거리 205m)에 해당함

다. 주요내용

- (1) 신청인 : ○○○
- (2) 대상문화재 : 국가민속문화재 「강릉 선교장」
 - 소재지 : 강원 강릉시 운정동 431
- (3) 신청위치 : 강원 강릉시 운정동 304, 305
- (4) 신청내용 : 단독주택 신축(허가사항 변경)

구분	기 허가	금회
대지면적	659㎡	659㎡
건축면적/연면적	131.69㎡ / 192.29㎡	131.14㎡ / 173.58㎡
구조	철근콘크리트구조+일반목구조	철근콘크리트구조
층수/높이	지상2층 / 8.63m	지상2층 / 8.63m
주차	1대 / 12.5㎡	2대 / 25.0㎡
부지 조성	절·성토 H= -2.9m~+0.5m 전석쌓기 H=0.5m~2.1m, L=29m	절·성토 H= -2.9m~+0.5m 전석쌓기 H=0.5m ~ 3.9m, L=73.6m

- 건물위치 문화재 방향으로 4.5m 이동

12. 영덕 무안박씨 희암재사 주변 건축행위 등 허용기준 마련

가. 제안사항

경북 영덕군 소재 국가민속문화재 「영덕 무안박씨 희암재사」 주변 건축행위 등 허용기준(안)을 부의하오니 심의하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 국가민속문화재로 신규 지정('22.12.20.)된 「영덕 무안박씨 희암재사」의 역사 문화환경 보존지역 내 건축행위 등에 관한 허용기준을 마련하고자 하는 것으로 기준(안)의 적정성에 대하여 심의하고자 하는 사항임


다. 주요내용

- (1) 대상문화재 : 국가민속문화재 「영덕 무안박씨 희암재사」
 - 소재지 : 경북 영덕군 창수면 숲골4길 248
- (2) 검토내용
 - 국가민속문화재 경관관리 중점지표
 - 장소성(원위치), 왜소화, 조망성(진입부, 내·외부), 마루선
 - 허용기준안('23.7.11.)

구 분	허용기준		비 고
	평지붕	경사지붕(10:3)	
1 구 역	○ 개별검토		
2 구 역	○ 최고높이 5m이하	○ 최고높이 7.5m이하	
3 구 역	○ 영덕군 군계획 조례 등 관련 법률에 따라 처리		
공통사항	○ 기존 건축물 및 시설물은 기존 범위 내에서 개·재축을 허용함. ○ 최고 높이는 옥탑, 계단탑, 승강기탑, 망루, 장식탑 등 기타 이와 유사한 것을 포함함. ○ 경사지붕은 경사비율이 10:3 이상으로 양쪽 경사이면서 비경사 면적이 전체 면적의 8분의 1 이하인 경우에 한함. ○ 위험물 저장 및 처리시설, 자원순환 관련 시설, 발전시설(태양광		

등), 동물관련시설(축사, 도축장, 도계장) 등 이와 유사한 시설은 개별 검토함.

- 대기오염배출시설(대기환경보전법), 소음진동배출시설(소음·진동관리법), 폐기물처리시설(폐기물관리법), 위험물제조시설(위험물안전관리법)의 위험물제조소 준용), 분뇨처리시설(가축분뇨의관리및이용관한법률과 하수도법) 등은 개별 검토함.
- 지하 50m 이상 굴착행위는 개별 검토함.
- 높이 3m 이상의 절·성토를 수반하거나, 높이 3m 이상의 범면, 석축, 옹벽이 발생하는 경우는 개별 검토함.(지하층의 절토는 제외, 지반선의 높이산정 기준은 건축법에 따름)
- 한 변의 길이 25m 또는 건축면적 330㎡ 초과 건축물은 개별 검토함.
- 최고높이 32m 이상 건축물은 개별 검토함.
- 도로, 교량 등 이와 유사한 시설물의 신설 및 확장은 개별 검토함.
- 허용기준의 고시 이후, 역사문화환경 보존지역 내 도시계획 변경 시 문화재청장과 사전협의함.



* 본 도면은 실제현황과 차이가 있을 수 있으므로 충분히 유의하여 참고용으로만 활용하시기 바라며, 목적 외 타용도의 사용을 금합니다.

라. 주민의견 청취 결과

- 의견수렴 기간 : 2023. 5. 4. ~ 5. 23.(별도 의견 제출 없음)
- 의견수렴 결과 : 별도 의견 없음

검 토 사 항

13. 남양주 별내 출토 복식 지정 검토

가. 제안사항

경기도 남양주시 별내면 소재 무연고 여성 분묘에서 출토된 복식을 국가 민속문화재로 지정 신청한 사항을 부의하오니 검토하여 주시기 바랍니다.

나. 제안사유

- 2008년 남양주 별내면 택지개발사업 부지의 무연고 여성 묘에서 출토된 유물 총 52건 71점 중 상태가 좋으면서 16세기 전반 복식 연구에 사료적 가치가 있는 유물을 선정하여 국가민속문화재로 지정 하고자 함
 - * 남양주 별내면 화접리 4-1지점 제6호 묘 유물 출토(2008.11.10.)
 - * 한백문화재연구원(발굴담당)이 국립민속박물관에 기증(2009년)
 - * 유물 실견 지정조사 2회 실시(1차_2021.2.2. /2차_2022.5.17.)
 - * 남양주 별내 출토 복식 보고서 발행(2022.11.30./국립민속박물관)

다. 주요내용

- (1) 신 청 인 : 문화재청장
- (2) 대상문화재 : 남양주 16세기 여성 묘 출토복식
 - 소 재 지 : 국립민속박물관 파주(경기 파주시 탄현면 헤이리로 30)
 - 소 유 자 : 국유
 - 수 량 : 10점
 - 장삼(1), 대대(1), 장옷(1), 저고리(2), 전장후단형 저고리(1), 장한삼(1), 직금사자흉배 운문단 치마(1), 접음단 치마(1), 전단후장형 치마(1)

붙임2**남양주 별내 출토복식 상세 목록**

○ 유물 전체 수량 : 52건 71점(지정 가능 수량 10건 10점, 채색 항목)

번호	품목	유물 점수		지정 점수	
		52건	71점	10건	10점
1	장삼	1	1	1	1
2	대	1	1	1	1
3	장옷	5	5	1	1
4	장저고리	6	6	-	-
5	저고리	6	6	3	3
6	한삼	3	3	1	1
7	치마	9	9	3	3
8	바지	2	2	-	-
9	기타	18	33	-	-
10	명기	1	5	-	-

○ 전체유물 목록




치수 단위: cm

장삼 · 대대

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름(길이×너비)	유물특징	명칭변경
					2건	2점										
1	77358	장삼	습		1	1	무문단	홀	140.5	62	85.5	42	41	-	<ul style="list-style-type: none"> 희소자료 좁은 목판깃 겉깃 아래 주름 옆무 안쪽 고정 무 길이 92.5 보수함 	
2	77359	대	습		1	1	운문단	겹	길이206.7 너비5.6				-	<ul style="list-style-type: none"> 운보문단 보문(금정, 보주, 산호, 서보 여의두, 진주, 첩승) 완형 	대대	

장옷

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름(길이×너비)	유물특징	명칭변경
					5건	5점										
1	77396	장옷	보공		1	1	면	홀	127	105.5	80.5	32.7	32	20~23.7×2.2	<ul style="list-style-type: none"> 완형 겨드랑이 사각무 없음 겉섶안단 위쪽 말아감침 겉섶 안단 아래 공그르기 도련 말아 감침 	
2	77378	장옷	소렴		1	1	모시	홀	133.5	105.5	82	34	34	-	<ul style="list-style-type: none"> 보수 완료 깃너비 13.5 	

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름(길이×너비)	유물특징	명칭변경
					5건	5점										
3	77376	장옷	소렴		1	1	주	숨	-	-	-	34	33	-	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 안 됨 • 훼손 심함 • 깃너비 12.5 • 동정너비 5.2 	
4	77360	장옷	습		1	1	주	숨	139	96	90	-	30	23/2.5	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 안 됨 • 훼손 심함 	
5	77385	장옷	대렴		1	1	주	숨	-	-	81	34.5	-	19/2	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 안 됨 • 훼손 심함 • 깃너비 12.8 	

장저고리

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름(길이×너비)	유물특징	명칭변경
					6건	6점										
1	77391	장저고리	보공		1	1	주	숨	86.5	96	74	38	32.5	-	<ul style="list-style-type: none"> • 깃너비 13 • 트임 33 	
2	77392	장저고리	보공		1	1	주	숨	86	97	78	40	34	-	<ul style="list-style-type: none"> • 깃너비 12.5 • 트임 33.5 	
3	77372	장저고리	소렴		1	1	주	숨	86	87.5	74	38.5	-	7.5×2.2/ 24×2.2	<ul style="list-style-type: none"> • 종이심 사용 • 트임 부분 좋은 소재 사용 	
4	77373	장저고리	소렴		1	1	주	숨	85	98	74	38.3	32.5	24.5×2.3/ 24.0×2.3	<ul style="list-style-type: none"> • 깃 너비 13, 동정너비 5.5, 동정길이 60 	
5	77383	장저고리	대렴		1	1	주	숨	89	100	-	34	34	-	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 완료 	
6	77387	장저고리	대렴		1	1	주	숨	-	98.5	-	35	34	27×2.5/ 26.5×2.5	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 안 됨 • 깃너비 12.5 	




저고리







순번	소장번호	보고서명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)	유물특징	명칭변경
					4건	4점										
1	77361	저고리	습		1	1	주/면	숨누비	56	76	80	28	24	29.5~30×1.5~1.8	• 안감에 여러 종류의 옷감 사용	
2	77374	저고리	소렴		1	1	주	숨누비	53.5	74	74.5	30.5	26.5	-	• 누비간격 0.3~0.5 • 눈썹단 장식(겉나비 0.4~0.5, 안너비 1.2~1.3) • 옆트임 길이 8.5	
3	77397	저고리	보공		1	1	주	숨누비	57	73	72.5	28	23	17~17.3×1.5	• 깃너비 9 • 섯 겹침이 좁음 • 누비간격 13~15.5	
4	77400	저고리	보공		1	1	면	숨누비	55	75	74	29.5	24	21~22×1	• 섯겹침 좁음 • 깃너비 11 • 누비간격 1.8~2/4~4.5 • 밑단 안에만 선단(1.2cm 너비) • 도련 부분 상침	
5	77398	전장 후단형 저고리	보공		1	1	주	숨누비	85.8 (뒤57.5)	81	78	29	25	19~23×1.5	• 남자 저고리(수레지의) 추정 • 칼깃 • 전장후단형저고리 • 누비 간격 15~16.5 • 깃너비 10.5	전장후단형 저고리
6	77399	저고리	보공		1	1	면	숨누비	81.5	80	66	30	28	28×2.4	• 남자 저고리(수레지의) • 칼깃 • 만들어 놓은 후 누비함 • 깃너비 7.5 • 누비간격 1~2.3	

한삼

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)	유물특징	명칭변경
					2건	2점										
1	77394	한삼	보공		1	1	모시	홀	82.5	93.5	70	38.5	32.5	23~24 × 1.7	<ul style="list-style-type: none"> 소매끝: 식서 사용 1mm 말아감침 견사 바느질 	장한삼
2	77395	한삼	보공		1	1	모시	홀	85.5	93.5	69	34.5	32.5	-	<ul style="list-style-type: none"> 옷감너비 30~31 깃너비 13 견사 바느질 	장한삼
3	77362	한삼	습		1	1	모시	홀	53.5	104	70	31	31	-	<ul style="list-style-type: none"> 트임 5 겨드랑이 사각무 별도 우측 고름바대 흔적 없음 	

치마

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	전체 너비	폭수	허리 (둘레×너비)	끈 (길이×너비)	유물특징	명칭변경
					9건	9점									
1	77384	직금 사자 흉배 운문단 치마	대립		1	1	운문단	겹	103~105	430.5	8폭(폭당 60.8 6장 + 63 1장 + 45 1장)	-	-	<ul style="list-style-type: none"> 흉배 위치: 밑단에서 31cm 올라간 지점 흉배 크기: 가로37.5 세로32.5 운두 크기: 가로11, 세로9.7 무너 일완전 크기: 세로 27.5 허리말기·끈 없음 	직금사자흉배 운문단 접음단 치마
2	77386	접음단 치마	대립		1	1	주	숨	93	471	13 (폭당 37)	120×5.5	57.5×5.5	<ul style="list-style-type: none"> 접음단 너비 9×2 허리 2줄 누빔 오른쪽 17cm 주름 없음 	접음단 치마
3	77377	전단 후장형 치마	소립		1	1	주	홀	132 (101.5)	전체 너비 알 수 없음	16 (폭당 37.5)	116×6	81×4.5 84.5×4.5	<ul style="list-style-type: none"> 보수 완료 	전단후장형 치마

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	전체 너비	폭수	허리 (둘레× 너비)	끈 (길이× 너비)	유물특징	명칭변경
					9건	9점									
4	77382	전단 후장형 치마	대렴		1	1	주	홀	128 (107.5)	539.5 추정	14 (폭당 39 내외)	-	-	• 허리말기·끈 없음	전단후장형 치마
5	77364	전단 후장형 치마	습		1	1	모시	홀	104 (98)	512.6	16 (폭당 32 내외)	108×6	90×4.5 67×4.5	• 좌우 6폭선 허리 아래 4cm 터 진 구멍	전단후장형 치마
6	77393	치마	보공		1	1	모시	홀	102	430.5	14폭 (폭당30~ 31.5)	110×7.5	-	• 홀 허리말기 • 끈 없음 • 허리 및 치마 부분 보수	-
7	77401	치마	보공		1	1	주	숨	100	385.3	12(폭 당3 4 11폭+1 폭 11)	-	-	• 허리말기·끈 없음	-
8	77375	치마	소렴		1	1	주	숨	126	480.7	14폭 (33.8~ 35.2) /17폭	-	-	• 보수 안 됨 • 허리말기·끈 없음 • 접음단 치마로 추정	-
9	77363	치마	습		1	1	주	겹	128.5	알 수 없 음	폭수 알 수 없음 1폭 당 37	-	-×8	• 보수 안 됨 • 허리말기·끈 없음 • 전단후장형 치마로 추정	-





바지

순번	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	바지통	부리	허리 (둘레/너비)	유물특징	명칭변경
					2건	2점								
1	77365	바지	습		1	1	주	숨누비	112.5	-	-	-/11	<ul style="list-style-type: none"> • 개당고 • 보수 안 됨 	-
2	77366	바지	습		1	1	면	홀	103	134	67	110/13.5	<ul style="list-style-type: none"> • 합당고(옆트임 13) 	-


기타

번호	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	치 수			유물특징	명칭변경
					18건	33점							
1	77367	버선	습		1	1	면	숨	발길이 25	높이 33.3~34	입구 18.5	-	-
2	77368	습신	습		1	1	주 (종이 배접)	홀	발길이 25	앞볼 9.2	앞축 7.5 / 뒷축 5	<ul style="list-style-type: none"> • 가장자리 선 두름 	-
3	77369	여모	습		1	1	무문단	숨	길이 24	너비 31.5	얼굴 덮개 16.77×18	<ul style="list-style-type: none"> • 앞 얼굴가리개 직사각형 별도 부착형 	-
4	77370	떡목	습		1	1	무문단	숨	23×23	끈 23×1	-	<ul style="list-style-type: none"> • 4개의 끈 중 2개 끈 소실 확인 필요 	-
5	77371	악수	습		1	1	무문단	숨	가로 22.5	높이 9	끈 35.5×1	<ul style="list-style-type: none"> • 대각선으로 1쌍 끈 달림 	-

번호	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	치수		유물특징	명칭변경
					18건	33점						
6	77379	소럼 이불	소럼		1	1	운문단	겹	200 × 162.4	폭수3 (59+60+34.4)	<ul style="list-style-type: none"> • 동정(거친 주) • 깃(주) • 운문단(회소 무늬) 	-
7	77388	대럼 이불	대럼		1	1	주	숨	205.5 × 210	4폭 (약52~53)	<ul style="list-style-type: none"> • 보수 안 됨 • 깃부분 무늬: 칠보세화문(첩승, 서보, 여의두, 금정, 매화, 모란 등) 	-
8	77402	오낭	기타		1	4	무문단	-	4.5 × 5.2	-	<ul style="list-style-type: none"> • '左足' 확인됨 	• 소낭
9	17404	지요	기타		1	1	면/면	숨	144 × 40~41.5	-	<ul style="list-style-type: none"> • 상광하협(上廣下狹) • 2폭 반으로 제작 	-
10	77405	석	기타		1	1	폴/주	-	154 × 上43.5/下40	-	<ul style="list-style-type: none"> • 무늬 있음 	• 돛자리
11	77403	구슬	기타		1	2	-	-	지름 1.7~1.8	-	-	-
12	77389	대럼 횡교	대럼		1	2	삼베	홀	244.7~250 × 11~12.5 내외	-	-	-
13	77390	대럼 종교	대럼		1	1	삼베	홀	166 내외 × 10.5 내외	-	-	-
14	77380	소럼 횡교	소럼		1	3	삼베	홀	41~43	-	-	-

번호	소장 번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		소재	구성	치 수	유물특징	명칭변경
					18건	33점					
15	77381	소림 종교	소림		1	5	삼베	홀	147.8 × 42.2	-	-
16	77406	삼	기타		1	4	나무 종이	-	49.1~50 × 41.5~42.8	<ul style="list-style-type: none"> • 훼손 심함 • 운삼: 운문 일부 확인 	-
17	77407	현	기타		1	2	주	홀	126 × 33.2	<ul style="list-style-type: none"> • 훼손 심함 	-
		주					홀	88.7 × 32.2			
18	77408	명정	기타		1	1	주	홀	105 × 59	<ul style="list-style-type: none"> • '淑人'으로 추정 • '坡平' 확인 	-

명기

번호	번호	보고서 명칭	용도	사진	수량		높이	지름	유물특징	명칭변경
					1건	5점				
1	77357	백자 명기			1	5	0.8~0.9	4.5~6	-	-

- 지정 목록 -

(치수 단위: cm)

장삼 · 대대

순번	명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)
				2건	2점								
1	장삼	습		1	1	무문단	홀	140.5	62	85.5	42	41	-
2	대대	습		1	1	운문단	겹	길이206.7 너비5.6					

장옷

순번	명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)
				5건	5점								
3	장옷	보공		1	1	면	홀	127	105.5	80.5	32.7	32	20~23.7×2.2

저고리

순번	명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)
				4건	4점								
4	저고리	소렴		1	1	주	숨누비	53.5	74	74.5	30.5	26.5	-
5	전장후단형 저고리	보공		1	1	주	숨누비	85.8 (뒤57.5)	81	78	29	25	19~23×1.5
6	저고리	보공		1	1	면	숨누비	81.5	80	66	30	28	28×2.4

한삼

순번	명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	화장	뒤폭	진동	수구	고름 (길이×너비)
				2건	2점								
7	장한삼	보공		1	1	모시	홀	82.5	93.5	70	38.5	32.5	23~24 × 1.7

치마

순번	명칭	용도	사진	수량		소재	구성	길이	전체 너비	폭수	허리 (둘레× 너비)	끈 (길이× 너비)
				9건	9점							
8	직금사자흉배 운문단 접음단 치마	대렴		1	1	운문단	겹	103~105	430.5	8폭(폭당 60.8 6장 +63 1장+ 45 1장)	-	-
9	접음단 치마	대렴		1	1	주	숨	93	471	13 (폭당 37)	120×5.5	57.5×5.5
10	전단후장형 치마	습		1	1	모시	홀	104 (98)	512.6	16 (폭당 32 내외)	108×6	90×4.5 67×4.5

보고 사항

14. 현상변경 자체처리 결과 보고

가. 보고사항

국가민속문화재 주변 현상변경 허가신청에 대한 자체처리 결과를 보고합니다.

나. 처리내용

문화재명	소재지 (신청인)	사업내용	처리결과
계		3건	허가 3건
제주 당거리동네 말방아	제주도 제주시 애월읍 (○○○)	<p>□ 제주 당거리동네 말방아 주변 배수시설 설치</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 제주시 애월읍 신업리 2528번지 ○ 이격거리: 지정구역에서 128m (3구역) ○ 사업내용: 배수시설(침투조) 설치(1개소) <ul style="list-style-type: none"> - 침투조(1m(W)×1m(L)×2.5m(H)) - 콘크리트 포장(T:15cm, 70㎡) 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 침수피해 방지를 위해 배수시설(침투조) 1개소를 매설하고 포장하는 공사로 문화재경관에 영향이 없을 것으로 판단
제주 성읍마을	제주도 서귀포시 표선면 (○○○)	<p>□ 제주 성읍마을 내 하수관로 정비공사</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 제주도 서귀포시 표선면 성읍리 606-3 ○ 이격거리: 지정구역 내 ○ 사업내용: 하수관로 정비공사 <ul style="list-style-type: none"> - (신설)우수관(콘크리트관, D400mm) L: 78.4m - (신설)횡단배수로 3개소 - 아스콘 포장 복구 - (철거)기존 우수관(D200mm) L: 8.4m - (철거)기존 횡단배수로 1개소 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 상습침수구간에 하수관로를 넓히고 길이를 연장하는 정비공사임 구조물 지하매설 후 재포장하므로 문화재경관에 영향이 없을 것으로 판단
화성 정시영 고택	경기도 화성시 서신면 (○○○ 외 2인)	<p>□ 화성 정시영 고택 주변 근린생활시설 신축 허가사항 변경허가</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 신청위치: 경기 화성시 서신면 궁평리 296-31 ○ 이격거리: 지정구역에서 10m(1구역) ○ 사업내용: 허가사항 변경허가 <ul style="list-style-type: none"> - 제2종 근린생활시설 신축(3동) - A동: 변경 없음 - B동: 위치 이동 - C동: 면적 축소(495㎡→392㎡) <p>※ 화성시 도시계획위원회 심의결과('23.3.22.)</p> <ul style="list-style-type: none"> - 화재 등 재난상황 시 비상차량의 접근 및 회차, 원활한 소화활동이 가능하도록 A부지 주차장은 타 경계부로 이동하고, B부지 건축물은 동측으로 이동 배치, C부지 건축물은 규모 축소 	<p>○ 허가</p> <ul style="list-style-type: none"> - 도시계획위원회의 심의결과 제시된 의견이 안전부분에서 타당성이 인정되므로 B동의 위치이동이 불가피할 것으로 보여지고, 주변의 기존 공장이 들어선 환경 상 B동의 위치 이동으로 인한 문화재경관 훼손은 미미할 것으로 판단됨